



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบัวสลี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๒ แห่งคือ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สาขาบัวสลี และบริษัท พี-ลินิน แคร่ จำกัด

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖



(นายจรัส คำแก่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่ ชร. ๗๗๓๐๓ /๑๑

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เอกสารแนบท้าย ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในชุมชน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี้ยนในชุมชน ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้ว จากการสำรวจพบว่า มีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของโรงงาน จำนวน ๒ แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตร เมืองเชียงราย จำกัด สาขา บัวสลี และบริษัท พี-ลินิน แคร่ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรศักดิ์ ใจวงเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(นางสาวรัชณีพรพรรณ กันธิยะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(นายจรัส คำแก่น)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา												
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้สำรวจสภาพปัญหาในชุมชนพบว่ามึรงงานอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๒ แห่ง คือ

๑. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สาขาบัวสลี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. บริษัท พี-ลิมน แคร่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ.....



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง